

Technogolia naprawy podestu balkonowego:
- przygotowanie podłoża przez usunięcie zniszczonego betonu i oczyszczenia zbrojenia
- dwukrotne pokrycie stali zbrojeniowej preparatem antykorozyjnym
- po związaniu preparatu antykorozyjnego naniesienie "mostka sczepnego:
- na świeża warstwę sczepną nałożenie zaprawy reprofilakcyjnej tzw. "mokre na mokre"
- wygładzenie powierzchni przez szpachlowanie

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. ks. P. Skargi 16

Tytuł: Przekrój poprzeczny przez balkon

lokalizacja: Piekary Śląskie ul. ks. P. Skargi 16 działki nr 2627/4 i 2237/1, obręb ewid. Piekary Wielkie

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10	architektoniczna			IV 2011	1:20
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin KUCHNO	23/10/SLOKK	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Projektował:					A-B	P.B	A-11
Sprawdził:							

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE